

Funk-Thermometer BASE

Artikel Nr.: 30.3061.02

Variante: weiß



Funktionen

- Kabellose Übertragung der Außentemperatur über Sender
- Anzeige der Innentemperatur
- Höchst- und Tiefstwerte-Funktion
- Uhrzeit
- Geschütztes TFA-Design

Technische Daten

Messbereich Temperatur außen	-20 ...+60°C (-4...+140°F)
Lieferumfang	Funk-Thermometer, Temperatursender, Bedienungsanleitung
Maximale Reichweite	30 m
Übertragungsfrequenz	433 MHz
Messbereich Temperatur innen	0 ...+50°C (+32...+122°F)
Montage	Zum Hängen oder Stellen
Energieversorgung	Batterien
Batterien	2 x 1,5 V AAA (Basisstation), 2 x 1,5 V AAA (Sender)
Batterien inklusive	nein
Abmessungen	(L) 77 x (B) 24 (54) x (H) 115 mm
Gewicht	78 g