

Funk-Thermometer PRISMA

Artikel Nr.: 30.3063.01

Variante: schwarz



Funktionen

- Kabellose Übertragung der Außentemperatur über Sender
- Anzeige der Innentemperatur
- Tendenzpfeile
- Höchst- und Tiefstwerte-Funktion
- Uhrzeit
- Geschütztes TFA-Design

Technische Daten

Messbereich Temperatur außen	-40 ... +60°C
Lieferumfang	Basisstation, Temperatursender, Bedienungsanleitung
Maximale Reichweite	100 m
Übertragungsfrequenz	433 MHz
Messbereich Temperatur innen	0...+50°C
Montage	Zum Hängen oder Stellen
Energieversorgung	Batterien
Batterien	2 x 1,5 V AAA (Basisstation), 2 x 1,5 V AA (Sender)
Batterien inklusive	nein
Abmessungen	(L) 67 x (B) 35 x (H) 93 mm
Gewicht	65 g