

Funk-Thermometer FUN

Artikel Nr.: 30.3068.01

Variante: schwarz



Funktionen

- Kabellose Übertragung der Außentemperatur über bis zu 3 Sender (max. 100m)
- Tendenzpfeil
- Anzeige der Innentemperatur
- Höchst- und Tiefstwerte-Funktion
- Farbiges Display

Technische Daten

Messbereich Temperatur außen	-40 ...+60°C (-40...+140°F)
Lieferumfang	Funk-Thermometer, Temperatursender, Bedienungsanleitung
Maximale Reichweite	100 m
Maximale Anzahl Sender	3
Übertragungsfrequenz	433 MHz
Messbereich Temperatur innen	0 ...+50°C (+32...+122°F)
Montage	Zum Hängen oder Stellen
Energieversorgung	Batterien
Batterien	2 x 1,5 V AAA (Basisstation), 2 x 1,5 V AA (Sender)
Batterien inklusive	nein
Abmessungen	(L) 88 x (B) 19 (44) x (H) 88 mm
Gewicht	65 g