

Funk-Thermometer PRIO

Artikel Nr.: 30.3069.01

Variante: schwarz



Funktionen

- Kabellose Übertragung der Außentemperatur über Sender (max. 100 m)
- Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit
- Max.-Min-Funktion
- Tendenzpfeile und Außentemperatur-Alarm
- Funkuhr mit Datum und Wochentag
- Weckalarm mit Snooze-Funktion

Technische Daten

Messbereich Temperatur außen	-40...+60°C (-40...+140 °F)
Lieferumfang	Basisstation, Temperatursender, Bedienungsanleitung
Maximale Reichweite	100 m
Übertragungsfrequenz	433 MHz
Messbereich Temperatur innen	-0...+50°C (+32... +122°F)
Messbereich Luftfeuchtigkeit innen	10...99%
Montage	Zum Stellen
Energieversorgung	Batterien
Batterien	2 x 1,5 V AA (Basisstation), 2 x 1,5 V AA (Sender)
Batterien inklusive	nein
Abmessungen	(L) 109 x (B) 38 x (H) 99 mm
Gewicht	116 g