

Funk-Thermometer

Artikel Nr.: 30.3072.01.90

Variante: schwarz



Funktionen

- Kabellose Übertragung der Außentemperatur über bis zu 3 Sender (max.100m)
- Anzeige der Innentemperatur
- Max.-Min.-Funktion mit manueller oder automatischer Rückstellung
- Funkuhr mit Datum

Technische Daten

Lieferumfang	Basisstation, Temperatursender, Bedienungsanleitung
Messbereich Temperatur innen	0...+50°C
Messbereich Temperatur außen	-40...+60°C
Maximale Reichweite	100 m
Maximale Anzahl Sender	3
Übertragungsfrequenz	433 MHz
Montage	Zum Hängen oder Stellen
Energieversorgung	Batterien
Batterien	2 x 1,5 V AA (Basisstation), 2 x 1,5 V AA (Sender)
Batterien inklusive	nein
Abmessungen	(L) 69 x (B) 30 (49) x (H) 155 mm
Gewicht	112 g