

Funk-Wetterstation SKY

Artikel Nr.: 35.1152.02

Variante: weiß



Funktionen

- Kabellose Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über Sender (max.60 m)
- Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit mit Komfortzone
- Wettervorhersage
- Permanente Anzeige der Höchst- und Tiefstwerte für außen mit automatischer Rückstellung nach 24 Stunden
- Zusätzlicher Max.-Min.-Speicher mit manueller Rückstellung unter Angabe von Tag und Datum der Speicherung
- Außentemperaturalarm
- Frostsymbol
- Funkuhr mit Datum und Wochentag
- Weckalarm mit Snooze-Funktion
- Display mit blauen Elementen und Hintergrundbeleuchtung

Technische Daten

Messbereich Temperatur außen	-20...+50°C (-4...+122°F)
Lieferumfang	Basisstation, Thermo-Hygro-Sender, Bedienungsanleitung
Messbereich Luftfeuchtigkeit	20...99%
Maximale Reichweite	60m
Übertragungsfrequenz	433 MHz
Messbereich Temperatur innen	-10...+50°C (+14...+122°F)
Montage	Zum Stellen
Energieversorgung	Batterien
Batterien	3 x 1,5 V AAA (Basisstation), 2 x 1,5 V AAA (Sender)
Batterien inklusive	nein
Abmessungen	(L) 123 x (B) 52 x (H) 117 mm
Gewicht	217 g