

Wetterstation

Die Wetterstation WS2132 misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck – innen und außen. Komfortzonenindikator und Fenster-Symbol geben eine klare Lüftungsempfehlung. Mit Funkuhr, Dual-Alarm, animierter Wettervorhersage, Frostalarm und Kalender in 15 Sprachen. Anzeige von min./max.-Werten und Beleuchtung auf Tastendruck. Einheiten: °C / °F.



Artikel Nr. WS2132
Farbe Schwarz

Geo data

Produkt gebrauchsfertig		Produkt versandfertig		Verpackungseinheit	
Länge	84 cm	Länge	94 cm	Länge	21 cm
Breite	46 cm	Breite	54 cm	Breite	103 cm
Höhe	147 cm	Höhe	172 cm	Höhe	198 cm
Gewicht	0184 kg	Gewicht	031 kg	Gewicht	13 kg
Produkt EAN	4260578584418	Versandfertige	×	VPE EAN	4260578584425
Einheiten pro Palette	1000	Kartonage		Stück pro VPE	4

Funktionen

Die aufgeführten Funktionen beschreiben die besonderen Merkmale und Vorteile des Produkts, die es von anderen Produkten unterscheiden und seinen Nutzen für Anwender hervorheben.

- Animierte Wettervorhersage mit Trendanzeige
- Wohlfühlanzeige mit Lüftungsempfehlung
- Anzeige von Luftdruck
- Anzeige von Temperatur und Luftfeuchtigkeit (innen und außen)
- Min./Max. für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Frostalarm
- Kalender mit Datumsanzeige
- Automatische und manuelle Zeiteinstellung

Attribute

Die Attribute geben die technischen Spezifikationen des Produkts an und liefern detaillierte Informationen zu seinen Eigenschaften und Leistungsdaten.

Anwendungsbereich	Innenbereich
Verfügbare Speicherplätze	2 Weckzeiten
Bedienelemente	Tasten
Grad - Messbereich	0 – 50 °C
Grad - Genauigkeit	± 1°C
Grad - Ablesegenauigkeit	01 °C
Display - Panel-Typ	LCD
Display - Signal-Typ	Digital
Display - Hinterleuchtungszeit	15 s
Display - Breite	64 mm
Display - Höhe	94 mm
Display - Ziffernbreite	7 mm
Display - Ziffernhöhe	14 mm
Display - Hinterleuchtet	temporär
Standfläche - Breite	85 cm
Standfläche - Länge	45 cm
Fußtyp	Silikonfüße
Pflegehinweise - Vorhanden	✓
Warnhinweis - Vorhanden	✓
Luftfeuchtigkeit - Messbereich	20 – 95 %
Luftfeuchtigkeit - Genauigkeit	± 1%
Luftfeuchtigkeit - Ablesegenauigkeit	1 %
Gerätetypen	Thermometer, Hygrometer, DCF
Stromversorgung - Energiequelle	Batterie
Empfohlener Anwendungsbereich	Menschen
Wählbare Einheiten	°C, °F
Oberfläche	matt
Zeiteinteilung	Std., Min., Sek.

Lieferumfang

Im Lieferumfang werden nur besondere oder vom Standard abweichende Inhalte aufgeführt.

- WS1000

Materialien

Der Abschnitt Material gibt Auskunft über die verwendeten Werkstoffe und gegebenenfalls deren Anteile.

Gehäuse	ABS-Kunststoff
---------	----------------

Batterien

Der Abschnitt Batterien enthält Informationen zu den erforderlichen Batterietypen sowie gegebenenfalls zur Anzahl und zum Lieferumfang.

Batterie 1

Inkludiert	✓
Verbraucher	Artikel
Nummer	2
Größe	AA
Zusammensetzung	Zink-Karbon
Gewicht	25 g
Nennspannung	15 V
Entladungsabschaltspannung	09 V
Maximaler Ausgangsstrom	2 A

Batterie 2

Inkludiert	✓
Verbraucher	Außensensor
Nummer	2
Größe	AAA
Zusammensetzung	Zink-Karbon
Gewicht	11 g
Nennspannung	15 V

Entladungsabschaltspannung	09 V
----------------------------	------

Maximaler Ausgangsstrom	1 A
-------------------------	-----

Ersatzteile

Der Abschnitt Ersatzteile enthält Informationen zu verfügbaren Ersatz- und Zubehörteilen, die separat erhältlich sind.

-	4260578581769
---	---------------