

# Funk-Thermometer POP

Artikel Nr.: 30.3051.01

Variante: schwarz



## Funktionen

- Kabellose Übertragung der Außentemperatur über Sender
- Wahlweise Außen- oder Innentemperaturanzeige im Großformat
- Höchst- und Tiefstwerte-Funktion
- Uhr

## Technische Daten

Messbereich Temperatur außen	-20...+60°C (-4...+140 °F)
Lieferumfang	Basisstation, Temperatursender, Bedienungsanleitung
Maximale Reichweite	50 m
Übertragungsfrequenz	433 MHz
Messbereich Temperatur innen	0...+50°C (+32...+122 °F)
Montage	Zum Stellen
Energieversorgung	Batterien
Batterien	2 x 1,5 V AAA (Basisstation), 2 x 1,5 V AAA (Sender)
Batterien inklusive	nein
Abmessungen	(L) 60 x (B) 23 (50) x (H) 90 mm
Gewicht	57 g