

Infrarot-Thermometer RAY

Artikel Nr.: 31.1136.10

Variante: grau



Funktionen

- Zum berührungslosen Messen der Oberflächentemperatur
- Mit Laservisier, Messdauer: 1 Sekunde
- Hintergrundbeleuchtung
- Genauigkeit $\pm 1,5$ °C bis ± 3 °C abhängig vom Messbereich
- Verhältnis Messentfernung/Messfleckgröße 12:1

Technische Daten

Lieferumfang	Infrarot-Thermometer, Bedienungsanleitung
Messbereich Temperatur	-50...+500°C (-58...+932 °F)
Energieversorgung	Batterien
Batterien inklusive	nein
Batterien	2 x 1,5V AAA
Abmessungen	(L) 39 x (B) 110 x (H) 144 mm
Gewicht	144 g